

Naziv dokumenta: **IZVJEŠTAJ O KONTROLI LIFTA br. 411-1-02-23**

Podnosilac zahtjeva: **SEV– Đoka Miraševića – Kula M2**

Zahtjev: **411**

Mjesto kontrole lifta: **Podgorica**

Adresa lokacije lifta: **Đoka Miraševića M2**

Vrsta pregleda: **REDOVNA KONTROLA BEZBJEDNOSTI LIFTA**

Referentni dokument: Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore", br. 038/19 od 05.07.2019)

Rješenje nadležnog ministarstva: **111-611/10**

Datum pregleda ispitivanja: **02.02.2023**

Datum izdavanja Izvještaja o pregledu: **02.02.2023**

Rok važenja Izvještaja o pregledu: **02.02.2024**

Ovaj dokument se ne smije umnožavati, osim u cjelini, bez saglasnosti Instituta

INSTITUT ZA TRANSPORT D.O.O.
Adresa: Vojislavljevića br.50 A, 81000 Podgorica
Kontakt: +382 (0)20 282424; e-mail: intra@t-com.me; www.intra.co.me

PROPISI I STANDARDI ZA REDOVAN SERVIS I KONTROLU BEZBJEDNOSTI LIFTOVA U UPOTREBI:

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za bezbjednost liftova („Sl.list Crne Gore“, br.74/2017)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednost liftova u upotrebi („Sl.list Crne Gore“, br.38/2019)
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl.list SRJ“, br.28/95)
- Pravilnik o tehničkim propisima oza gromobranima („Sl.list SRJ“, br.11/96)
- MEST EN 81-20:2016 Bezbjedonosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova
 - Liftovi za prevoz putnika i tereta
 - Dio 20: Liftovi za prevoz lica i tereta sa pratiocem
- MEST EN 81-50:2016 Bezbjedonosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova
 - Pregledi i ispitivanja
 - Dio 50: Pravila za projektovanje,proracuni.pregledi i ispitivanja
- komponenti lifta
- MEST EN 12385-5:2008 Celicna uzad
 - Bezbjednost
 - Dio 5: Pletena uzad za liftova

MJERNI INSTRUMENTI KOJI SE KORISTE ZA REDOVNU KONTRLU LIFTOVA U UPOTREBI :

- **Mjerna traka - METAR (10 m),-UNIOR-710P-mjerni opseg: 0-10 m**
- **Univerzalno pomično mjerilo - UNIOR –br.271-mjerni opseg: 0-150 mm**
- **Laserski (infracrveni) mjerač dužine, STANLEY TLM 330, ser.br. 0840650006/STHT1-77140 -mjerni opseg: 0-100 m**
- **Instrument za mjerenje osvjetljenja ,VELLMAN DEM 301, serijski broj 20180407933**
 - mjerni opseg: do 400000 lux
- **Dinanometar, FORCE GAUGE FG-6100SD,ser.br I.423847-mjerni opseg: 0- 1k**
- **Obrtomjer za mjerenje broja obrtaja i brzine, LUTRON DT-2268, ser.br. I.454974**
 - mjerni opseg. 0,5-100000 ob/min; 0,05-2000 m/min
- **Višefunkcijsko mjerilo za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici - Metrel, tip Eurotest 61557, ser.br. 20 750 664**
 - Opseg otpora izolacije: 0–1000 MΩ ($U_n \geq 250V$), 0–200M Ω ($U_n < 250 V$)
 - Opseg otpora uzemljenja: 0 – 20 Kw
 - Napon (otpor izolacije): 50, 100, 250, 500, 1000 V

OPŠTI PODACI**NARUČILAC:** SEV- Đoka Miraševića-Kula M2**Lokacija:** Podgorica

Vrsta lifta:	<i>Električni</i>	Vrata kabine:	<i>Ručna</i>
Proizvođač:	<i>LIFTMONT</i>	Položaj MP	<i>Iznad VO</i>
Fabrički broj, oznaka:	<i>Nema Podataka</i>	Vozno okno	<i>Betonsko</i>
Identifikacioni broj:	<i>411</i>	Upravljanje:	<i>Sabirno na dolje</i>
Godina proizvodnje:	<i>Nema Podataka</i>	Komanda:	<i>Mikro - Relejna</i>
Nominalna nosivost:	<i>630kg - 8 osoba</i>	Noseća užad:	<i>6XØ13mm</i>
Nominalna brzina:	<i>1/0,2 m/s</i>	Pogonska užetnjača:	<i>Ø 550mm</i>
Broj stanica/ prilaza:	<i>12</i>	Snaga elektromotora:	<i>11,8kw</i>
Vrata voznog okna:	<i>Poluautomatska</i>	Pogonska mašina:	<i>OFEL -Italija</i>

VELIKI LIFT

KONTROLA LIFTA		<i>odgovara vidi primjedbe nije vršeno/NP</i>
1	Uređaj za zatvaranje/zabavljanje kabinskih vrata	<i>odgovara</i>
2	Indikator nivoa poda;	<i>odgovara</i>
3	Kablovi ovjesa kabine;	<i>odgovara</i>
4	Kontrole zaustavljanja;	<i>odgovara</i>
5	Kontrole za osobe sa invaliditetom;	<i>/</i>
6	Detektori za prisustvo ljudi i/ili životinja;	<i>/</i>
7	Sistem za usporavanje prilikom zaustavljanja;	<i>odgovara</i>
8	Alarmni sistem;	<i>Vidi primjedbu</i>
9	Uređaj koji sprječava nekontrolisana kretanja prema gore	<i>NP</i>
10	Rasvjeta u slučaju kvara glavnog napajanja.	<i>Vidi primjedbu</i>
11	Mašinska prostorija, knjiga održavanja	<i>Vidi primjedbu</i>
12	Vozno okno, jama i vrh voznog okna, krov kabine, kontrola odbojnika	<i>Vidi primjedbu</i>
13	Kontrola krajnjih prekidača	<i>odgovara</i>
14	Ispitivanje hvatačkog uređaja	<i>odgovara</i>
15	Uzemljenje elemenata lifta	<i>odgovara</i>

NEDOSTACI:

Ispitivanjem karakteristika lifta i pregledom cjelokupnog postrojenja lifta utvrđeni su sledeći nedostaci:

1. M.P.-M.P- otključana (potrebno zaključati) , Zaštitni poklopac na kontaktu regulatora brzine nedostaje
2. Uređaj za uzbunu (alarm) u kabini nije u funkciji
3. U kabini nije izvedeno nužno osvetljenje
4. U kabini nedostaje upustvo za upotrebu
5. Zaštitni lim ispod praga kabine nedostaje
6. Naštelovati pristajanje kabine u stanicama
7. U kabini registar (pozivnu) kutiju dovesti u ispravno stanje (nedostaje dugmadi na tabli)
8. Segmentni displej (pokazivač spratnosti) na prizemlju nedostaje
9. Na I spratu nedostaje rukohvat na vratima V.O.
10. Zaštitno staklo na vratima V.O. na stanici (-1 podrum) nedostaje
11. Jama VO – Očistiti smeće iz jame

MP-Masinska prostorija

VO – Vozno okno

NAPOMENA:



Navedeni nedostaci moraju se otkloniti do sledeće redovne kontrole lifta.

Od poslednjeg redovnog pregleda lifta nijesu otklonjeni svi navedeni nedostaci iz izveštaja

ZAKLJUČAK:

Upotreba lifta nije dozvoljena poslije roka datog u napomeni kontrolora ukoliko se ne otklone nedostaci u datom roku

Pregled i ispitivanje izvršili



Nalazi u izveštaju su realan odraz stanja u momentu utvrđivanja relevantnih činjenica.
Za eventualne kasnije promjene Kontrolno tijelo ne snosi nikakvu odgovornost.