



Naziv dokumenta: **IZVJEŠTAJ O KONTROLI LIFTA br. 410-1-02-23**

Podnosilac zahtjeva: **SEV– Đoka Miraševića – Kula M2**

Zahtjev: **410**

Mjesto kontrole lifta: **Podgorica**

Adresa lokacije lifta: **Đoka Miraševića M2**

Vrsta pregleda: **REDOVNA KONTROLA BEZBJEDNOSTI LIFTA**

Referentni
dokument:

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i
kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni
list Crne Gore”, br. 038/19 od 05.07.2019)

Rješenje nadležnog
ministarstva:

111-611/10

Datum pregleda
ispitivanja:

02.02.2023

Datum izdavanja Izvještaja
o pregledu:

02.02.2023

Rok važenja Izvještaja o
pregledu:

02.02.2024

Ovaj dokument se ne smije umnožavati, osim u cjelini, bez saglasnosti Instituta

INSTITUT ZA TRANSPORT D.O.O.

Adresa: Vojislavljevića br.50 A, 81000 Podgorica

Kontakt: +382 (0)20 282424; e-mail: intra@t-com.me; www.intra.co.me

PROPISI I STANDARDI ZA REDOVAN SERVIS I KONTROLU BEZBJEDNOSTI LIFTOVA U UPOTREBI:

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za bezbjednost liftova („Sl.list Crne Gore“,br.74/2017)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednost liftova u upotrebi („Sl.list Crne Gore“,br.38/2019)
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektricne instalacije niskog napona („Sl.list SRJ“,br.28/95)
- Pravilnik o tehničkim propisima oza gromobranima („Sl.list SRJ“,br.11/96)
- MEST EN 81-20:2016 Bezbjedonosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova
 - Liftovi za prevoz putnika i tereta
 - Dio 20: Liftovi za prevoz lica i tereta sa pratiocem
- MEST EN 81-50:2016 Bezbjedonosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova
 - Pregledi i ispitivanja
 - Dio 50: Pravila za projektovanje,proracuni.pregledi i ispitivanja
 - komponenti lifta
- MEST EN 12385-5:2008 Celicna uzad
 - Bezbjednost
 - Dio 5: Pletena uzad za liftova

MJERNI INSTRUMENTI KOJI SE KORISTE ZA REDOVNU KONTRLU LIFTOVA U UPOTREBI :

- **Mjerna traka** - METAR (10 m),-UNIOR-710P-mjerni opseg: 0-10 m
- **Univerzalno pomično mjerilo** - UNIOR –br.271-mjerni opseg: 0-150 mm
- **Laserski (infracrveni) mjerač dužine**, STANLEY TLM 330, ser.br. 0840650006/STHT1-77140 -mjerni opseg: 0-100 m
- **Instrument za mjerenje osvjetljenja** ,VELLMAN DEM 301, serijski broj 20180407933
 - mjerni opseg: do 400000 lux
- **Dinanometar**, FORCE GAUGE FG-6100SD,ser.br I.423847-mjerni opseg: 0- 1k
- **Obrtomjer za mjerenje broja obrtaja i brzine**, LUTRON DT-2268, ser.br. I.454974
 - mjerni opseg. 0,5-100000 ob/min; 0,05-2000 m/min
- **Višefunkcijsko mjerilo za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici** - Metrel, tip Eurotest 61557, ser.br. 20 750 664
 - Opseg otpora izolacije: 0–1000 M Ω ($U_n \geq 250V$), 0–200M Ω ($U_n < 250 V$)
 - Opseg otpora uzemljenja: 0 – 20 Kw
 - Napon (otpor izolacije): 50, 100, 250, 500, 1000 V

OPŠTI PODACI**NARUČILAC:** SEV- Đoka Miraševića-Kula M2**Lokacija:** Podgorica

Vrsta lifta:	<i>Električni</i>	Vrata kabine:	<i>Ručna</i>
Proizvođač:	<i>LIFTMONT</i>	Položaj MP	<i>Iznad VO</i>
Fabrički broj, oznaka:	<i>Nema Podataka</i>	Vozno okno	<i>Betonsko</i>
Identifikacioni broj:	<i>410</i>	Upravljanje:	<i>Sabirno na dolje</i>
Godina proizvodnje:	<i>Nema Podataka</i>	Komanda:	<i>Mikro - Relejna</i>
Nominalna nosivost:	<i>450kg - 5 osoba</i>	Noseća užad:	<i>5XØ11mm</i>
Nominalna brzina:	<i>1/0,2 m/s</i>	Pogonska užetnjača:	<i>Ø 550mm</i>
Broj stanica/prilaza:	<i>12</i>	Snaga elektromotora:	<i>7,8kw</i>
Vrata voznog okna:	<i>Poluautomatska</i>	Pogonska mašina:	<i>OFEL -Italija</i>

MALI LIFT

KONTROLA LIFTA		<i>odgovara vidi primjedbe nije vršeno/NP</i>
1	Uređaj za zatvaranje/zabavljanje kabinskih vrata	<i>odgovara</i>
2	Indikator nivoa poda;	<i>odgovara</i>
3	Kablovi ovjesa kabine;	<i>odgovara</i>
4	Kontrole zaustavljanja;	<i>odgovara</i>
5	Kontrole za osobe sa invaliditetom;	<i>/</i>
6	Detektori za prisustvo ljudi i/ili životinja;	<i>/</i>
7	Sistem za usporavanje prilikom zaustavljanja;	<i>odgovara</i>
8	Alarmni sistem;	<i>Vidi primjedbu</i>
9	Uređaj koji sprječava nekontrolisana kretanja prema gore	<i>NP</i>
10	Rasvjeta u slučaju kvara glavnog napajanja.	<i>Vidi primjedbu</i>
11	Mašinska prostorija, knjiga održavanja	<i>Vidi primjedbu</i>
12	Vozno okno, jama i vrh voznog okna, krov kabine, kontrola odbojnika	<i>Vidi primjedbu</i>
13	Kontrola krajnjih prekidača	<i>odgovara</i>
14	Ispitivanje hvatačkog uređaja	<i>odgovara</i>
15	Uzemljenje elemenata lifta	<i>odgovara</i>

NEDOSTACI:

Ispitivanjem karakteristika lifta i pregledom cjelokupnog postrojenja lifta utvrđeni su sledeći nedostaci:

1. M.P.- otvori na podu M.P. (prodor užadi)nemaju podignute ivice najmanje 50mm iznad poda , M.P- otključana (potrebno zaključati) , Zaštitni poklopac na kontaktu regulatora brzine nedostaje
2. Uređaj za uzbunu (alarm) u kabini nije u funkciji
3. U kabini nije izvedeno mužno osvetljenje
4. U kabini nedostaje upustvo za upotrebu
5. Zaštitni lim ispod praga kabine nedostaje
6. Naštelovati pristajanje kabine u stanicama
7. Segmentni displej (pokazivač spratnosti) na prizemlju nedostaje
8. Jama VO – nema stop prekidača , očistiti smeće iz jame

MP-Masinska prostorija
VO – Vozno okno

NAPOMENA:



Navedeni nedostaci moraju se otkloniti do sledeće redovne kontrole lifta.

Od poslednjeg redovnog pregleda lifta nijesu otklonjeni svi navedeni nedostaci iz izvještaja

ZAKLJUČAK:

Upotreba lifta nije dozvoljena poslije roka datog u napomeni kontrolora ukoliko se ne otklone nedostaci u datom roku

Pregled i ispitivanje izvršili



Nalazi u izvještaju su realan odraz stanja u momentu utvrđivanja relevantnih činjenica.
Za eventualne kasnije promjene Kontrolno tijelo ne snosi nikakvu odgovornost.